

ATELIER RÉPAR'TOUT

12 rue du Faubourg de Béthune, 59000 Lille
SIRET 889 452 110 00021 — Tél. 03 20 44 71 02

DEVIS N° 2050-0847
Date :/...../.....
Client :
Tél :

Objet à réparer : Lave-linge [marque milieu de gamme], acheté neuf il y a 2 ans
Panne diagnostiquée : Roulement de tambour hors service

Option 1 — Pièce constructeur d'origine

Désignation	Détail	Montant
Roulement de tambour, référence constructeur	Pièce d'origine	245,00 €
Délai d'approvisionnement estimé	4 à 8 semaines (pièce non stockée par le fabricant)	—
Main-d'œuvre	1h30	67,50 €
Total Option 1		312,50 €
Garantie		6 mois pièce et main-d'œuvre

Option 2 — Pièce compatible imprimée à l'atelier

Désignation	Détail	Montant
Roulement compatible, fabrication atelier (impression 3D + usinage)	Pièce non homologuée	22,00 €
Délai	3 jours ouvrés	—
Main-d'œuvre	1h30	67,50 €
Total Option 2		89,50 €
Garantie		1 mois pièce, 6 mois main-d'œuvre. Pièce non homologuée par le fabricant : la garantie constructeur de l'appareil est annulée sur l'organe concerné.

Pour comparaison, un lave-linge neuf de gamme équivalente est actuellement affiché à partir de 279 € en grande surface.

Devis valable 30 jours.

☐ Option 1 — Pièce constructeur (312,50 €) ☐ Option 2 — Pièce atelier (89,50 €)

Signature client :

.....